









- RECLORACIÓ RALLY SUD**
- Falta tensió quadre rally sud
 - Error bus quadre rally sud
 - Disparo tèrmic dosificació rally sud
 - Nivell mínim hipoclorit rally sud
 - S.A.I.
 - Totalitzador

- RECLORACIÓ CLOS DE FIRES**
- Alarma robatori
 - Manca cabal analitzador
 - Falta tensió xarxa
 - Control manual activat
 - Nivell mínim productes